

VERNIS A L'OXYGENE

Propriétés :

Vernis de fond et de finition incolore, durcissant à l'oxygène, à 1 composant pour le vernissage du bois à l'intérieur. Résistance supérieure à celle des vernis nitrocellulosiques.

Existe en qualité éclaircissant, à n'utiliser que sur des bois clairs.

Pouvoir de remplissage élevé. Les surfaces peuvent être collées avec de la colle pour bois. Pas de problème pour le survernissage et les travaux de rénovation. Faible tendance à la formation de buée blanche dans un environnement humide, pas de blanchiment lors de contact avec de l'eau bouillante. Exempt de formaldéhyde.

Domaine d'application :

Agencements intérieurs, portes, meubles, lambris et boiserie à l'intérieur.

Augmentation de la résistance :

Pour augmenter la résistance du Vernis à l'Oxygène on peut y ajouter du **durcisseur 199**.

Rapport de mélange : 10 : 1

Poteflife : 12 heures

Degrés de brillance :

Transparent

100 brillant

110 satiné

120 satiné mat

130 semi mat

140 mat antique

150 mat profond

Eclaircissant

105 éclaircissant brillant

115 éclaircissant satiné

125 éclaircissant satiné mat

135 éclaircissant semi mat

145 éclaircissant mat antique

155 éclaircissant mat profond

Dilution :

airless : prêt à l'emploi

pistolet à godet : 15 à 20 % de diluant DD 5009

réceptacle sous pression : 15 à 20 % de diluant DD 5009

coulage : 10% de diluant DD 5009

Remarque :

Lors de fonds fortement absorbants diminuer la quantité de diluant. Pour vernir des bois à pores fins augmenter la quantité de diluant.

Viscosité :	Giclage 18-22 s DIN 4 à 20 ° C Coulage 28-30 s DIN 4 à 20 ° C
Mode d'application :	Ponçage : grains 150 à 180 Couche de fond : 1 couche de Vernis à l'Oxygène Séchage : 1 heure Egrenage : grains 280 à 400 Couche de finition : 1 couche de Vernis à l'Oxygène
Rendement :	6 à 8 m ² par litre et par couche
Emballages :	Vernis à l'Oxygène 25 lt et 5 lt Durcisseur 199 2.5 kg et 1 kg
Viscosité :	30-33 sec. DIN 4 à 20 ° C
Densité :	+/- 0.900/kg /lt à 20 % C
Stabilité au stockage :	Une année en emballage d'origine. Protéger du gel.
Mesure de précaution :	Porter un masque de protection lors de l'application du vernis. Veiller à une bonne aération du poste de travail. Respecter les prescriptions de la police du feu. Au contact de l'air, les vapeurs de solvants peuvent devenir des mélanges explosifs. Eviter tout contact avec la peau. Nettoyer les outils de travail immédiatement après l'emploi avec du Diluant 5009.
UN-code :	Vernis à l'Oxygène : 1263 Durcisseur 199 : 1263
RID /V6 :	Vernis à l'Oxygène : 3.11 Durcisseur 199 : 3.11

Ces informations techniques, que nous communiquons afin d'aider l'acheteur par nos expériences, sont données en toute conscience et selon l'état actuel des connaissances dans ce domaine. Il est cependant impossible de mentionner toutes les particularités et éventualités dans cette fiche technique. Dans les cas spéciaux, veuillez consulter nos conseillers techniques. La dernière édition est disponible sur internet sous www.stemmersa.ch et peut être imprimée.

Valable dès novembre 2008